


Onderhoudsmaatregelen voor watermengbare koelsmeermiddelen bij langere stilstand

Losse machine < 1.000 liter



Onderhoudsadviezen

Hebt u vragen over de onderhoudsmaatregelen of over het optimaliseren van de productieprocessen? Neem dan contact op met de hiervoor aangewezen buitendienstmedewerker. Deze helpt u graag verder.

Arbeidsveiligheidsvoorschriften


Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) moeten worden gebruikt zoals aangegeven in het veiligheidsinformatieblad.

Centraal systeem/losse machine > 1.000 liter

Koelsmeermiddelwaarden meten (pH-waarde, concentratie, nitriet)

Slechte koelsmeermiddeltoestand?


Bijv. pH-waarde < 8,5 (aminevrije koelsmeermiddelen)
Bijv. pH-waarde < 8,8 (aminehoudende koelsmeermiddelen)



Onderhoudsadviezen

Hebt u vragen over de onderhoudsmaatregelen of over het optimaliseren van de productieprocessen? Neem dan contact op met de hiervoor aangewezen buitendienstmedewerker. Deze helpt u graag verder.

Goede koelsmeermiddeltoestand?



Arbeidsveiligheidsvoorschriften

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) moeten worden gebruikt zoals aangegeven in het veiligheidsinformatieblad.

Safer process.
Safer profit.

